

農地・農業用施設及び生活関連施設の被害状況

平成23年5月31日

県農林水産部農地局農村計画課

施設区分		事務所名	県北	高萩	県央	鹿行	県南	稲敷	県西	境	計	主な被災状況等
頭首工			4	0	6	0	0	2	2	0	14	・機場敷地内液状化, 地盤沈下 岩崎堰, 辰ノ口堰: 頭首工のゲートレール部の破損 大杉山機場の制御盤の損傷, 吐出槽の損傷 など
機場			31	0	54	99	33	43	25	3	288	
水路			178	13	260	351	127	154	170	40	1,293	・開水路の隆起や沈下, 土砂崩れにより埋没するなど通水能力が低下 小場江幹線水路の沈下・漏水 など
集排			17	0	25	5	16	7	22	2	94	・処理場: 機器類の破損, 処理場周辺の沈下 ・管路: 浮上, 沈下, マンホールの隆起 など
ため池			20	2	16	15	8	2	15	0	78	・堤体崩落, 亀裂 古徳沼(堤体崩落), 権太夫池(堤体の亀裂) など
農道	道路		6	4	9	43	4	9	27	0	102	・法面崩壊, 液状化等による陥没, 亀裂により通行が困難 ふるさと農道桂大橋: 固定ボルト破断 など
	橋		0	0	1	0	0	0	1	0	2	
農地			36	3	18	20	13	48	40	9	187	・液状化: 水戸市, 稲敷市, 神栖市 など ・津波被害: 東海村, 水戸市, 鹿嶋市 など
その他			2	0	5	0	6	15	1	0	29	・余郷入干拓の堤防の沈下 など
計			294	22	394	533	207	280	303	54	2,087	

※ その他は, 堤防, 農地保全施設, 生活関連(集排以外)